



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt SHANTUNG

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową, dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

I ETAP


Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400 powierzchnie przygotowaną pod dekorację POLISTOF. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania farby POLISTOF należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania z ewentualnymi dodatkami brokatu Q60 lub L50 jeżeli takie wykończenie jest pożądane.. Do wykonania dekoracji POLISTOF w technice tkaniny Shantung zalecamy pędzel marki VALPAINT model Art.43 oraz szczotkę PV94. Nakładamy pierwszą warstwę farby pędzlem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy. Gdy powierzchnia farby POLISTOF jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie szczotki PV94. Jest to szczotka o sztywnej konstrukcji włosia, która ma za zadanie „wyczesać” wzór, stworzyć wzór tkaniny Shantung. Używamy szczotki PV94 zgodnie z ruchami aplikacji pędzla pionowo lub poziomo.

III ETAP

Po upływie 3 – 4 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE.



WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- dla lepszej kontroli zużycia podziel opakowanie na dwie części, jedną na pierwszą warstwę, drugą na drugą warstwę,
- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia, to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji. Nie pracuj przy otwartych oknach i w przeciągach.
- przy większych powierzchniach zaleca się wykonywanie malowania w dwie osoby.
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Dekoracja POLISTOF nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jednak w celu zwiększenia jej odporności zwłaszcza na powierzchniach w ciągach komunikacyjnych, można zabezpieczyć powierzchnię lakierem FINISH V16. Powierzchnia farby POLISTOF jest odporna na zmywanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Farba POLISTOF :	3 - 5m ² / 1L
	Podkład PRIMER 400:	11m ² / 1L
	FINISH V16	12m ² / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L , 5L
Kolorystyka:	282 kolorów wg katalogu POLISTOF	
Wykończenie:	Satynowy, metaliczny	

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl